

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Скуратовский район электрических сетей, 56 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (Каб)	С целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять работнику предусмотренные законодательством РФ компенсации.	Снижение вредного воздействия тяжести	постоянно	Скуратовский РЭС, Служба охраны труда, Отдел кадров	
Скуратовский район электрических сетей, 56 Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей (Каб)	При выполнении работ с виброинструментом, использовать средства индивидуальной защиты от воздействия локальной вибрации	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	постоянно	Скуратовский РЭС, Служба охраны труда	