

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Тульские городские электрические сети"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
9. Скуратовский район электрических сетей (Скуратовский РЭС); Рабочее место № 1.9.0.29А(1.9.0.29-1А; 1.9.0.29-2А; 1.9.0.29-3А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	С целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять работнику предусмотренные законодательством РФ компенсации.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса.	постоянно	Скуратовский РЭС, Служба охраны труда, Отдел кадров	
9. Скуратовский район электрических сетей (Скуратовский РЭС); Рабочее место № 1.9.0.29А(1.9.0.29-1А; 1.9.0.29-2А; 1.9.0.29-3А). Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4 разряда	При выполнении работ с виброинструментом, использовать средства индивидуальной защиты от воздействия локальной вибрации.	Для защиты от вредного воздействия локальной вибрации.	постоянно	Скуратовский РЭС, Служба охраны труда	
9. Скуратовский район электрических сетей (Скуратовский РЭС); Рабочее место № 1.9.0.30. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	При выполнении работ с виброинструментом, использовать средства индивидуальной защиты от воздействия локальной вибрации.	Для защиты от вредного воздействия локальной вибрации.	постоянно	Скуратовский РЭС, Служба охраны труда	
9. Скуратовский район электрических сетей (Скуратовский РЭС); Рабочее место № 1.9.0.30. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда	С целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять работнику предусмотренные законодательством РФ компенсации.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса.	постоянно	Скуратовский РЭС, Служба охраны труда, Отдел кадров	
11. Служба механизации и транспорта (Служба МиТ); Рабочее место № 1.11.0.57. Машинист автоambuра	С целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять работнику предусмотренные законодательством РФ компенсации.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба МиТ, Служба охраны труда, Отдел кадров	
11. Служба механизации и транспорта (Служба МиТ); Рабочее место № 1.11.0.60. Водитель автомобиля	С целью восстановления нормального физиологического состояния рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, предоставлять работнику предусмотренные законодательством РФ компенсации.	Снижение вредного воздействия тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба МиТ, Служба охраны труда, Отдел кадров	